

Budynek mieszkalny posadowiony kalenicowo na froncie siedliska. Murowany z cegły, tynkowany, parterowy, obecnie 3-osiowy (asymetryczna kompozycja elewacji). Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną i eternitem. Zachowana pierwotna bryła i forma dachu.

Budynek inwentarski to obiekt wielkokubaturowy, dwubryłowy (w kształcie litery „L”); murowany z cegły ceramicznej, nietynkowany, nakryty dachami dwuspadowymi o zróżnicowanej wysokości, pokrytymi eternitem, fragmentarycznie uzupełnionym dachówką ceramiczną i brachodachówką.¹

¹ Źródło: karta gminnej ewidencji zabytków, autor: mgr Waldemar Witek „VERBUM” Szczecin, 11.2010 r.

Stan zachowania: zachowana historyczny układ i gabaryty budynków; przemurowanie otworów, wymiana stolarki bez zachowania podziałów, wymiana pokrycia dachów; ubytki i przebarwienia tynku

Postulaty dotyczące konserwacji: remont elewacji budynku mieszkalnego z odtworzeniem otworu drzwiowego i pierwotnego kształtu otworów okiennych; przywrócenie historycznego pokrycia dachów; zakaz nadbudowy

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.



Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

21.08.2021 r.

mgr Dorota Raczkowska

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków