

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		SULISZEWO	
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, ob. rzym.-kat. parafialny pw. Chrystusa Króla		2 poł. XVIII w., wieża – 1850 r., przeb. Lata 80-90-te XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Suliszewo, dz. nr 111 78-500 Drawsko Pomorskie	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo zachodniopomorskie	
				powiat drawski	
Widok od północy				gmina Drawsko Pomorskie	
Widok od południowego - zachodu				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 225 z dnia 15.01.1960 r.	
				Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XXIV/196/96 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29.03.1996 r.	

Kościół wzniesiony prawdopodobnie w 2 poł. XVIII w., w trakcie odbudowy wsi po zniszczeniach spowodowanych wojną siedmioletnią. Obiekt wybudowano na miejscu średniowiecznej świątyni. Pierwotnie wzniesiony był w konstrukcji ryglowej, bezwieżowy, przemurowany podczas remontu w 1977 r. Przebudowany w 1858 r. i 1938 r.

Kościół posadowiony pośrodku wsi (przy skrzyżowaniu dróg), na niewielkim wyniesieniu terenu - stanowi dominantę układu przestrzennego.

Jest to świątynia salowa, bez detalu architektonicznego, na planie prostokąta, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wsch. oraz wieżą wyprowadzoną z zach. części korpusu. Wieża drewniana, czworoboczna, przykryta zestopniowanym hełmem – dolna część czteropółciowa, górna – strzelista ośmiopółciowa. Sterczyzna wieży w formie krzyża, z puszką u podstawy. Korpus kościoła na formę leżącego prostopadłościanu, nakrytego wysokim, dwuspadowym dachem.

W dzwonnicy zawieszone dwa żelazne dzwony: jeden z 1927 r.

Stan zachowania: zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji i pierwotny kształt otworów; wymiana stolarki i pokrycia dachu

Postulaty dotyczące konserwacji: wymagane zachowanie historycznej bryły budynku, kompozycji elewacji; zakaz docieplania elewacji; remonty należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.

