

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		JANKOWO	
SPICHLERZ		Lata 1905-1906			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Jankowo nr 15A 78-500 Drawsko Pomorskie	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo zachodniopomorskie powiat drawski gmina Drawsko Pomorskie	
Widok budynku od południowego - wschodu				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 971, obecny nr A-492 z dnia 17.10.1977 r.	
				Rejestr zabytków nr 1151 z dnia 18.03.1982 r. (park) Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr L/431/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29.04.2010 r.	



Widok budynku od południowego - wschodu

Spichlerz wybudowany został w latach 1905-1906 wg. projektu Waltera Gropiusa. Po 1945 r. obiekt był użytkowany przez miejscowy PGR, z przeznaczeniem na magazyn zboża i nawozów. Nieremontowany, z czasem wyłączony z użytkowania, popadł w ruinę. W 2004 r. obiekt został przejęty przez Gminę Drawsko Pomorskie, zabezpieczony i częściowo wyremontowany, zamurowano część otworów okiennych oraz drzwiowych.

Obiekt zlokalizowany jest w centrum wsi, w zachodniej części dawnego podwórza folwarcznego (przy granicy parku); obecnie stanowi jedyny element historycznej zabudowy folwarcznej.

Budynek o nieregularnym planie i rozczłonkowanej bryle, podpiwniczony, przykryty wysokimi dachami dwu i czterospadowymi z lukarnami. Założony na planie zryzalitowanego prostokąta, z aneksem od południa. Korpus pierwotnie pełnił funkcję spichlerza podłogowego, dwukondygnacyjny, z dwupoziomowym poddaszem oraz wystawką nad ryzalitem frontowym. Wieża (klatka schodowa i wieża ciśnień) pięciokondygnacyjna, z nadwieszoną (izbicową) kondygnacją poddasza. Część południowa parterowa, z szerokim wjazdem frontowym - pierwotnie mieściła się tutaj maszynownia i czyszczarnia.

Ściany murowe z cegły silikatowej, na kamiennej podmurówce, nietynkowane; górna kondygnacja wieży oraz wystawka ryzalitu w konstrukcji ryglowej. Kondygnacje nadziemne nakryte stropami drewnianymi (belkowe nagie); nad piwnicą ceramiczne stropy odcinkowe. Pokrycie dachów stanowi współczesna dachówka karpiówka, ułożona „w koronkę”.

Elewacje poszczególnych części budynku o regularnych podziałach osiowych, dzielone pilastrami i opięte przyporami. Elewacja frontowa akcentowana ryglowym „rysunkiem” drewnianego szkieletu w obrębie górnych kondygnacji wieży i wystawki.

Z historycznego wyposażenia zachował się metalowy cyferblat na ścianie frontowej wieży.

¹ Źródło: Waldemar Witek, OT NID Szczecin, 17.12.2014 r.

Stan zachowania: Stan zachowania: zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji i detal architektoniczny; zamurowanie części otworów; ubytki stolarki; wymiana pokrycia dachu

Postulaty dotyczące konserwacji: kapitalny remont obiektu w oparciu o program prac konserwatorskich; wymagane zachowanie historycznej bryły budynku, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego; zakaz docieplania elewacji; remonty należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków