

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		B O R N E
KOŚCIÓŁ FILIALNY ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE		4 ćw. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
				
Widok od południa				
4. Adres				
Borne, dz. nr 66 78-506 Ostrowice				
5. Przynależność administracyjna				
województwo zachodniopomorskie				
powiat drawski				
gmina Drawsko Pomorskie				
6. Formy ochrony				

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany w centrum wsi, przy głównej drodze wiejskiej. Budowla wzniesiona na płaskim terenie, otoczona niewielkim placem przykościelnym o kształcie nieregularnego trapezu. Kościół orientowany z przesunięciem osi w kierunku północnym, na rzucie prostokąta z wyodrębnionym od strony wschodniej prezbiterium w formie absydy, posadowiony na kamiennych fundamentach. Ściany murowane z naturalnego kamienia, łączonego zaprawą wapienno-cementową. Dachy kryte dachówką ceramiczną. Od zachodu prostopadłościenna sygnaturka. Elewacje kościoła symetryczne, zwieńczone gzymsem. Otwory okienne i drzwiowe z półkolistym śłemeniem. Drzwi z półkolistym nadświetlem. Detale architektoniczne licowane cegłą.¹

¹Źródło: Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, aut. Jadwiga Kowalczyk, Ryszard Kalenik, J. Królikowska, wrzesień 1997 r.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji, pierwotny kształt otworów i detal architektoniczny; częściowa wymiana stolarki z zachowaniem podziałów

Postulaty dotyczące konserwacji: wymagane zachowanie historycznej bryły budynku, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego; zakaz docieplania elewacji

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 27.05.2024 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków