

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ZESPÓŁ FOLWARCZNY		2. Czas powstania XIX/XX w.	B O R N E
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Zdjęcie satelitarne obiektu 1. obora, ob. bud. mieszkalno-gospodarczy 2. stodoła 3. usytuowanie nieistniejącego pałacu lub dworu			4. Adres Borne nr 2 78-506 Ostrowice 5. Przynależność administracyjna województwo zachodniopomorskie powiat drawski gmina Drawsko Pomorskie 6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 1144 z dnia 15.03.1982 r. (park)

8. Historia, opis i wartości

Zespół zachowany w formie reliktu – stodoła prawdopodobnie wzniesiona w okresie międzywojennym; obora murowana z kamienia i cegły, częściowo tynkowana, została przekształcona na budynek mieszkalno-gospodarczy. Dwór, zamykający niegdyś podwórze gospodarcze od pn.-zach., został zniszczony po II wojnie światowej. Podwórze gospodarcze, mimo modyfikacji, prawdopodobnie zachowało swój pierwotny układ.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: częściowo zachowany układ budynków; dwór rozebrany; obora, ob. bud. mieszkalno-gospodarczy – zmieniony kształt i pokrycie dachu, podwyższenie ścian, zmiana kształtu otworów okiennych i drzwiowych, wymiana stolarki bez zachowania podziałów; stodoła zachowana w pierwotnej formie

Postulaty dotyczące konserwacji: zachowanie układu budynków; zakaz tynkowania elewacji bud. mieszkalno-gospodarczego; w razie remontu przywrócenie kształtu i pokrycia dachu oraz kształtu otworów okiennych i drzwiowych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków