

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania	GUDOWO
KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI, ob. rzym.-kat. filialny pw. św. Barbary		2 poł. XVII w., przebudowany w 1715-1716 r., poł. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 Widok od północnego - zachodu			Gudowo nr 18 78-500 Drawsko Pomorskie
			5. Przynależność administracyjna
			województwo zachodniopomorskie powiat drawski gmina Drawsko Pomorskie
 Widok od południowego - zachodu			6. Formy ochrony
			Rejestr zabytków nr 222 obecny nr A-1985 z dnia 15.01.1960 r. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: - Uchwała nr XXIV/196/96 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29.03.1996 r. - Uchwała nr LVIII/494/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 09.11.2010 r.

Na miejscu obecnego kościoła istniała istniał niegdyś średniowieczna świątynia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1349 r. Kościół spłonął wraz z plebanią w wyniku działań wojskowych podczas wojny trzydziestoletniej w 1646 r. Następnie odbudowano świątynię, która spłonęła w wyniku najazdu wojsk polskich w 1657 r. W 1690 r. zbudowano nową wieżę kościelną oraz położono dach nad nawą świątyni. Wkrótce świątynia spłonęła po raz kolejny. Do poł. XVI w. była to świątynia katolicka, następnie po przeprowadzeniu reformacji, przejęta została przez protestantów. Obecna świątynia wzniesiona została w poł. XVII w. (przy częściowym wykorzystaniu starych murów); remontowana w 1676 r. (wieża), w 1715-1716 r. (nowa wieża), w poł. XIX w. (elewacje, okna, stropy).

To niewielka, bezstylowa, wiejska świątynia salowa, z czytelnymi (wewnątrz) elementami średniowiecznej (gotyckiej) budowli. Jest to obiekt orientowany, założony na planie prostokąta, murowany (kamienno-ceglany), nakryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną.

Do zachodniej ściany dostawiona XVIII-wieczna wieża, na planie kwadratu, drewniana, szkieletowa, oszalowana, zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Hełm pokryty łupkiem, w wyższej partii odeskowany, obecnie zabezpieczony papą.

Wewnątrz zabytkowe (XVIII-wieczne) wyposażenie: ołtarz główny, ambona, ławy, dzwon.¹

¹ Źródło: karta gminnej ewidencji zabytków, autor: mgr Waldemar Witek „VERBUM” Szczecin, 11.2010 r.

Stan zachowania: wymiana pokrycia dachu korpusu nawowego, zabezpieczenie pokrycia dachu wieży; wymiana stolarki okiennej
Postulaty dotyczące konserwacji: przywrócenie historycznego krycia hełmu wieżowego; zachować gabaryty, zakaz nadbudowy i przebudowy, zakaz docieplania elewacji; remonty należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków