

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		LINOWNO	
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNY, DAWNY GENERALSGUT		1 i 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Linowo nr 33 (d. nr 34) 78-500 Drawsko Pomorskie	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo zachodniopomorskie	
				powiat drawski	
				gmina Drawsko Pomorskie	
				6. Formy ochrony	

Zdjęcie satelitarne obiektu

- 1. dwór
- 2. magazyn
- 3. bud. magazynowo - inwentarski
- 4. sześciorak, ob. dom mieszkalny nr 26
- 4a. chlewik
- 5. dwojak, ob. dom mieszkalny nr 32
- 6. budynek gospodarczy

Zdjęcie satelitarne obiektu

- 1. dwór
- 2. magazyn
- 3. bud. magazynowo - inwentarski
- 4. sześćiorak, ob. dom mieszkalny nr 26
- 4a. chlewik
- 5. dwojak, ob. dom mieszkalny nr 32
- 6. budynek gospodarczy

Pod koniec XIX w. zespół był własnością Mühlenbeina. Powierzchnia majątku wynosiła 347 ha. W majątku pracowała gorzelnia parowa i młyn parowy. W 1914 r. majątku był własnością Johannes Hellmolda. Rządcą był Ernst Hellmold i nadal pracowała gorzelnia. Powierzchnia powiększyła się do 420 ha. W 1920 r. majątek nie uległ zmianie.

W kolejnych latach majątek należał do Augusta Otto. W 1928 r. zajmował 460 ha, w 1936 r. – 432 ha. W rękach rodziny Otto zespół należał do końca 1945 r., kiedy ziemia drawska i złocieniecka weszły w skład państwa polskiego. Częściowo zniszczony majątek, został rozparcelowany pomiędzy przybyłych osadników ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Obecnie założenie jest własnością kilku właścicieli prywatnych.

Zespół dworsko-parkowo-folwarczny to dawne dobra o nazwie Generalsgut, położone w pld.-wsch. części wsi, za kościołem. Założenie powstało w centrum wsi, obok folwarku sołtysiego, który prawdopodobnie później wszedł w skład założenia. Zespół otoczony jest od pld. Polami uprawnymi i lasem, od ptn. i wsch. graniczy z zabudową wsi.

Zespół składa się z dworu z pozostałościami parku, podwórza gospodarczego oraz domów mieszkalnych, niegdyś pracowników folwarcznych.¹

¹ karta biała, autor mgr Teresa Palacz, 2000 r., WUOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie

Stan zachowania: częściowo zatarty układ przestrzenny zespołu; większość budynków nie istnieje; istniejące budynki o zmodernizowanych elewacjach (poza bud. 2 i 5); park zaniedbany z nielicznym starodrzewem
Postulaty dotyczące konserwacji: zachowanie układu budynków; bieżące prace remontowe i porządkowe; pilny remont magazynu (2); pielęgnacja starodrzewu parkowego

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków