

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		M I E L E N K O D R A W S K I E	
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski		1662 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Mielenko Drawskie, dz. nr 101/1 78-500 Drawsko Pomorskie	
Widok od północy				5. Przynależność administracyjna	
				województwo zachodniopomorskie powiat drawski gmina Drawsko Pomorskie	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 224, obecny nr A-1984 z dnia 15.01.1960 r. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XXIV/196/96 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29.03.1996 r.	
Widok od północnego - wschodu					

Kościół posadowiony w pld.-zach. części wsi, po ptn. stronie drogi, w osi założenia folwarczno-pałacowego.

Początki świątyni sięgają 1662 r., kiedy to powstała jej nawa. Poprzedni kościół spłonął w wyniku pożaru wzniesionego przez wojska polskie podczas najazdu w 1657 r. Odbudowę zapoczątkował jej patron Hans Georg von der Goltz, który zlecił ją niejakiemu mistrzowi Danielowi, o czym dowiadujemy się z zachowanej do dziś inskrypcji na wschodniej elewacji kościoła. Kościół zorientowano na osi wsch.-zach., z ołtarzem usytuowanym po wsch. stronie. Nawę w drewnianej konstrukcji szkieletowej wzniesiono na ceglany cokole. Tak zwane farchy zostały wypełnione cegłą, która jak wskazały badania konserwatorskie, była pierwotnie otynkowana. Najbardziej pierwotną, tj. nieodbiegającą wyglądem od 1662 r., formę architektoniczną prezentuje elewacja wschodnia, z dwoma symetrycznie umieszczonymi oknami w górnej części elewacji i wyjątkowo bogatą ciosówką szczytu. Krzywolinijne belki, zwane zastrzałami, nawiązują do popularnego w budownictwie ryglowym motywu krzyża św. Andrzeja. Tego typu dekoracje są bardzo rzadkie w architekturze sakralnej Pomorza Zachodniego. Zachowała się również pierwotna forma stropu kościoła (obecnie odkryty), który zbudowany jest z belek podpartych zastrzałami. Wieża kościoła, dostawiona do elewacji zachodniej, powstała prawdopodobnie dopiero w 2 poł. XVIII w., być może w momencie przetopienia jednego z dzwonów w 1786 r.¹

Jest to niewielka świątynia salowa, nakryta dachem dwuspadowym, z czworoboczną wieżą od zachodu, nakrytą hełmem barokowym, zwieńczonym ośmioboczną nadstawką szalowaną drewnem, nakrytą hełmem. Ściany o konstrukcji ryglowej z ceglany wypełnieniem, przemurowane w przyziemiu; dekoracyjny układ rygla w szczycie budynku.¹

Z zabytkowego wyposażenia kościoła, które przetrwało do dnia dzisiejszego, na uwagę zasługuje w szczególności dzwon znajdujący się pierwotnie w pobliskim Olesznie, zniszczony w pożarze 1657 r. oraz ponownie odlany w 1664 r. W dniu 22 kwietnia 1786 r., w Szczecinie ludwisarz Philip Heinrich Paul Schenn przetopił dzwon.

¹ Źródło: https://pomorzechodnie.travel/Zaplanuj_pobyt-Przydatne_informacje-Miejsca_kultu_religijnego-Kosciol_Rzymskokatolicki/a,8831 (data dostępu 11.08.2020 r.)

² Źródło: karta gminnej ewidencji zabytków, autor: mgr Waldemar Witek „VERBUM” Szczecin, 11.2010 r.

Stan zachowania: zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji, oryginalna stolarka i detal architektoniczny

Postulaty dotyczące konserwacji: zakaz przebudowy bryły, przy kolejnych remontach konieczność zachowania wszystkich elementów historycznych; remonty należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków