

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**DRAWSKO
POMORSKIE**

1. Nazwa

OBWAROWANIA MIEJSKIE - MURY OBRONNE

2. Czas powstania

XIV w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od południowego - wschodu

4. Adres

ul. Cmentarna
dz. nr 268/1
78-500 Drawsko Pomorskie

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat drawski

gmina Drawsko Pomorskie

6. Formy ochrony

Rejestr zabytków nr 383

z dnia 14.04.1964 r.

Rejestr zabytków nr 28

z dnia 04.09.1956 r.

(układ urbanistyczny)

Ustalenia ochrony w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego:

Uchwała nr XIX/131/2008

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31.01.2008 r.

8. Historia, opis i wartości

Mury obronne wznoszone były od XIV w., z kamienia i cegły, z trzema bramami, czterema wieżami obronnymi oraz basztami; całość otoczona wałami i fosami zasilanymi przez Drawę.

Mury obronne - pozostałości:

1/ ul. Cmentarna (dz. geod. nr 268/1) - pierwotny odcinek między Bramą Wysoką, a pierwszą czatownią. Mur wytyczony na odcinku 16,5 m, o wys. 320 cm - 540 cm i przekroju ok. 120 cm, wykonany z kamieni narzutowych i okrzesków, o wążku cyklopowym, z wtórnymi uzupełnieniami. Narożnik południowy opracowany cegłą ceramiczną, gotycką.

2/ mur na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 1 (dz. geod. nr 281) - pierwotny odcinek między dwiema czatowniami. Mur wytyczony na odcinku 19 m, o wysokości od 60 do 170 cm (obecnie ma formę zbliżoną do murku oporowego), o przekroju w przyziemiu ok. 170 cm, wykonany z kamienia polnego, z licznymi przemurówkami i wtórnymi spoinami; wierzchołek ze szlichtą betonową.

Z pierwotnych obwarowań ziemnych i wodnych zachowany jest średniowieczny kanał, po południowej stronie rzeki Drawy, wzdłuż ul. Bocznej, Kupieckiej i Jasnej oraz zarys obwałowań i koryta fosy (ob. planty) po zachodniej stronie ul. Cmentarnej.¹

¹ Źródło: karta gminnej ewidencji zabytków, autor: mgr Waldemar Witek „*VERBUM*” Szczecin, 11.2010 r.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: mur zachowany w niewielkim fragmencie, zniszczony i zaniedbany

Postulaty dotyczące konserwacji: w trybie pilnym należy przystąpić do prac zabezpieczających obiekt – usunięcie porostów, zabezpieczenie luźnych cegieł, docelowo przeprowadzenie prac konserwatorskich w oparciu o program prac konserwatorskich

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 11.08.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków